

## **ACHIZITIE Servicii reparatie sistem de detectie cu HPGe model GEM20P4-70 si racitor electromecanic**

I.D.: 67755093

---

Data publicarii	01.04.22	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 47.050,00 RON - 47.050,00 RON

---

Descriere: Piese de schimb pentru reparatia urmatoarelor instrumente : Detector HPGe model GEM20P4-70 cu seria 49-TP227789A : - - Diagnoza extinsa defectiune detector si verificare tehnica - Reparatie cristal detector HPGe - Reparatie / inlocuire module electronice detectie-preamplificator, filtru HV, element temperatura - Refacere vid criogenic - Testare finala dupa reparare, cu emitere buletin/fisa tehnica cu caracteristicile tehnice si detectie garantate ale detectorului; Sistem de racire electromecanic model X-COOLER II cu seria 091212CM: - Diagnoza stare conformitate sistem racire detector tip X-COOLER - Revidare/ refacere nivel vid (10-2..10-3 atm) - Recuplare la detector HPGe si retesare functionala cu detector HPGe reparat. Costuri manopera de testare si reparare pentru urmatoarele instrumente: - detector HPGe model GEM20P4-70 cu seria 49-TP227789A - sistem de racire electromecanic model X-COOLER II cu seria 091212CM Testarea si repararea instrumentelor se va efectua de catre AMETEK ORTEC Advanced Measurement Technology UK. NOTA: Returnare cu testare finala specificatii la utilizator/beneficiar DSVSA Cluj se va efectua de catre personalul Mecro System SRL. Plata serviciilor se efectueaza in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii. Pretul este ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Pretul Final nu include: - TVA Garantie: - 90 de zile de la livrare.

---