
Servicii de verificare, reparare si incarcare stingatoare

I.D.: 52413481

Data publicarii	07.12.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.120,38 RON - 2.120,38 RON

Descriere: Serviciu de verificare, reparare si încarcare stingatoare pentru UM 01545 APAȚA, astfel: tip P9 - 18,88 lei - 1 buc Incarcare si verificare stingatoare tip P50 -28,88 lei - 6 buc Incarcare si verificare stingatoare tip SM6 -10,88 lei- 1 buc Incarcare si verificare stingatoare tip SM9 - 16,88 lei - 14 buc PIESE DE SCHIMB Robinet (valvă) stingator presurizat tip P6, P9, P12, SM6, SM9- 30,20 lei - 14 buc Manometru stingatoare presurizate tip P, SM -5,72 lei -14 buc Furtun stingatoare presurizate tip P50 complet echipat (3,5 ml) -107,60 lei -6 buc Furtun stingatoare presurizate tip SM6, SM9 (cu filet metalic) - 12,56 lei - 15 buc Sigurantă stingătoare presurizate- 2,48 lei - 22 buc Inel O pentru stingatoare presurizate tip P6, P9, P12, SM6, SM9 - 1,71 lei -14 buc Vopsire stingator 4-9 kg - 13,82 lei - 7 buc Vopsire stingator 50 kg -57.38 lei -3 buc
