
Serviciu de reparatie la instalatia speciala si a cazanului de apa la Volvo cf an. de pub ADV1080456

I.D.: 42847212

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 22.05.19 | Coduri CPV | 50110000-9 50100000-6 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 7.774,69 RON - 7.774,69 RON

Descriere: Serviciu de reparatie la instalatia speciala si a cazanului de apa la autospecia de stins incendii marca VOLVO având seria de șasiu YV2J1F1E2CA728163, cmc. 10837, putere motor 308 Kw, an fabricație 2012, tip motor D11C410EUV serie motor 251112, conform anuntului de publicitate ADV1080456constand in: verificat instalatie electrica panou comanda; golit rezervor spumogen demontat si pregatit pentru sudura rezervor; sudat rezervor spumogen; inlocuire 10 buc. colier; inlocuire 10 buc. colier plastic; inlocuire 1 buc. filtru ulei bypass; inlocuire 1 buc. separator apa ; inlocuire 1 buc. capac mascare brat oglinda ; verificat si sters coduri de eroare, demontat/montat si verificat instalatie electrica motor si suprastructura --constatat lipsa tensiune la tabloul control pompe - inlocuit sigurante suprastructura (spate scaun pasager); inlocuit 2 buc. siguranta 15A; inlocuit 1 buc. amortizor zgomot APM ; inlocuit 1 buc. niplu PI regular-12x1.5 ; inlocuit 5 buc. colier plastic.
