
Servicii de reparație a sistemului de frânare Mercedes-Benz Sprinter 515CDI

I.D.: 41083954

Data publicarii	07.01.20	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.01.20	Pretul estimativ:	504,20 RON - 504,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Servicii de reparație a sistemului de frânare (verificare sistem frânare și înlocuit plăcuțe frână spate) , la autospeciala Mercedes-Benz Sprinter 515CDI, cu nr de inmatriculare IL-16-ANP, serie sasiu WDB9066571S173583, an de fabricatie 2007. buc 1
