
Reparație cameră frigorifică JSK

I.D.: 99320422

Data publicarii	28.06.24	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.415,95 RON - 7.415,95 RON

Descriere: Reparație cameră frigorifică: Compresor Cameră frigorifică =1 buc, Ventilator=1 buc, Tarif Manoperă Service=3 Buc., Deplasare=2346 Buc, Freon=1 buc.
