

Servicii de reparații auto, respectiv înlocuit discuri și plăcuțe frână față stanga/dreapta

I.D.: 83502814

Data publicarii	13.06.23	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.766,00 RON - 1.766,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparații auto, respectiv înlocuit discuri și plăcuțe frână față stanga/dreapta pentru autoturismele marca Dacia Logan cu numerele de înmatriculare B65 DHG și B65DHV . Serviciile vor fi prestate, în conformitate cu cerințele tehnice solicitate de autoritatea contractantă și oferate de dumneavoastră prin devizul nr. 305432/23.05.2023.