
Reparatie Dacia Logan IL 04 PSL

I.D.: 50192763

Data publicarii	01.10.20	Coduri CPV	50112100-4
Termenul limita pentru depunere:	05.10.20	Pretul estimativ:	630,25 RON - 630,25 RON
Descriere:	Servicii de inlocuire a basculelor fata stanga +dreapta =2buc la autoturismul Dacia Logan 1.6 MPI,serie sasiu UU1KSDAFH37062041,an de fabricatie 2006, IL 04 PSL bucati 1.		
