
Reparare electronica 1,5T Express Coil - 9E (Antena abdomen)

I.D.: 92055916

Data publicarii	19.01.24	Coduri CPV	98300000-6 50800000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 17.100,00 RON - 17.100,00 RON

Descriere: Reparare electronica 1,5T Express Coil - 9E Anterior Array apartinand echipamentului RMN Signa Explorer 1.5T Conditii comerciale: - Reparatia beneficiaza de o garantie de 90 de zile; - Termenul de returnare a antenei reparate la Beneficiar este de aproximativ 14 zile, in conditii normale de transport international; - Repararea electronica nu presupune cosmetizarea antenei, ci doar redarea functionalitatii. Facem aceasta mentiune deoarece antena din dotarea Spitalului este destul de deteriorata din punct de vedere cosmetic.< FE81/16.01.24 - L.R.I.M.
