
Reparație Bandă de Testare la Efort Model TMX428

I.D.: 62385355

Data publicarii	27.10.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.620,00 RON - 4.620,00 RON

Descriere: Reparație Bandă de Testare la Efort Model TMX428 prin înlocuire: Set Cabluri Pacient, Instalare Software ,Sursă și Placă de Bază la unitatea PC (prețul conține manoperă și deplasarea inginerului de service).
