



Servicii de reparare si intretinere autovehiculelor

I.D.: 91163882

Data publicarii 22.12.23

Coduri CPV

50000000-5

Pretul
estimativ: 1.832,00 RON - 1.832,00 RON

Descriere: Reparati ambulanță MAI50705: reparat rampă luminoasa si înlocuit difuzor rampă acustică.