
SERVICIU DE REPARARE MOTOSTIVUITOR

I.D.: 10751751

Data publicarii	21.12.15	Coduri CPV	50531400-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.12.15	Pretul estimativ:	10.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: SERVICIU DE REPARARE A MOTOSTIVUITORULUI BALACAN KAR AN DE FABRICATIE 1989 .Nevoi de reparatie la sistemul de frinare,inlocuit saboti frinare,cilindri frinare,cablu frina,verificat cutie de viteze+ambreiaj si inlocuit daca este necesar piese,reparat motor PERKINS D2500(CUZINETI,POMPA ULEI,SUPAPE ECT),reparat punte directie,pise pentru pivot rulmenti cu ace rulment presiune,garnituri ect.,reparat cilindri de inclinare,revizie inst.electrica+ceas ,combustibil+ceas ind. temperatura,motare girofar,claxon acustic la mansarier.AUTORIZAREA STIVUITORULUI CU CARTE ISCIR SI PUNERE IN FUNCTIUNE .
