

## **Reparatie switch Cisco 2960g - inlocuire placa de baza - inlocuire sursa alimentare - refacere trase**

I.D.: 66642971

---

Data publicarii	23.02.22	Coduri CPV	72267200-1 50311400-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 4.000,00 RON - 4.000,00 RON

---

Descriere: Reparatie switch Cisco 2960g - inlocuire placa de baza - inlocuire sursa alimentare - refacere trasee si conectivitate interna - refacere configuratie setari - deplasare la sediul SGA Tulcea- 1 buc x 4000 ron.

---