

---

## Reparatie sistem ventilatie incubator

I.D.: 54366108

---

Data publicarii	15.02.21	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 889,00 RON - 889,00 RON

---

Descriere: - Reparatie sistem ventilatie incubator, inciita termostatată tip POL EKO prevăzută cu indicator digital d temperatură, rezoluție 0,1 grade; - Referat nr. 1139/13,01,2020, LSVSA, dr. Drăgoi I.; -BUGET, 20,02. Factura să fie însoțită cu deviz de lucrări și proces verbal de recepția a serviciilor efectuate.

---