
Reparatii SETRA

I.D.: 64567936

Data
publicarii 21.12.21

Coduri CPV 50113100-1

Pretul
estimativ: 5.567,76 RON - 5.567,76 RON

Descriere: Test scurt Verificare stare deteriorare punte spate Demontare/montare toate rotile duble la puntea 2 avh. Demontare/montare/inlocuire la constatare 4 placute frana la punte spate Demontare/montare/inlocuire la constatare 2 discuri frana la punte spate Roti polare la a 2-a punte pentru ABS/ASR inlocuire (demontare butuc roata) Disc de frana 10 placute frana Silicon etansare Degripant turbo Inel de masura Curatitor frana Surub cu hexahon interior la SV 23 CJS
