
Reparație tambur Holmatro, conform ADV1080406 si oferta

I.D.: 42847962

Data publicarii	22.05.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 581,00 RON - 581,00 RON

Descriere: Reparație tambur Holmatro, constand in : diagnosticare si reparatie la tamburul cu 2 role de furtun de inalta presiune din completul setului de descarcerare Holmatro cu seria 1158108 HH.
