

Reparatie auto - IF 01 PCP/17983

I.D.: 60180456

Data publicarii	19.08.21	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.243,72 RON - 7.243,72 RON

Descriere: Reparatie auto - IF 01 PCP/17983 Suport, trapez: 2buc- 84.03 lei Set placute frana: 163.87 lei Filtru, aer habitacu: 29.41 lei Filtru ulei: 23.53 lei Filtru combustibil: 63.87 lei Filtru aer: 50.42 lei Ulei Castrol 5W30 4L: 180.67 lei Ulei Castrol 5W30 1L: 46.22 lei Spray curatat: 2buc- 25.11 lei Set disc frana: 142.86 lei Set placute frana: 75.63 lei Set curea distributie: 571.43 lei Curea transmisie cu caneluri: 46.22 lei Antigel G12: 3buc- 37.82 lei Pompa apa: 155.46 lei Bujie aprindere: 4buc- 134.45 lei Bec H7: 16.81 lei Refrigerant: 0.130 buc- 98.32 lei Set cablaj aprindere: 135.29 lei Compresor, climatizare: 966.39 lei Volanta: 763.03 lei Set ambreiaj: 1.113,45 lei Inlocuit filtre si ulei motor: 84.03 lei Inlocuit bucsa suspensie stg/dr: 168.07 lei Inlocuit placute frana fata: 92.44 lei Inlocuit placute frana si discuri spate : 126.05 lei Inlocuit bujii: 42.02 lei Inlocuit set curea distributie: 462.18 lei Inlocuit set curea transmisie: 42.02 lei Incarcat, verificat instalatie A/c: 84.03 lei Inlocuit compresor A/C: 252.10 lei Inlocuit ambreiaj complet: 840.34 lei TOTAL: 7.243,72
