
Servicii de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor tip P6 din spatiile de invatamant UTCB

I.D.: 62258661

Data publicarii	20.10.21	Coduri CPV	50413200-5 50410000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.948,00 RON - 1.948,00 RON

Descriere: Servicii de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor tip P6 din spatiile de invatamant UTCB, conform ofertei transmisa la sediul UTCB nr. STI155/12.10.2021, dupa cum urmeaza: Bulevardul Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucuresti: 46 stingatoare, cu pretul de 996,00 lei fara TVA. Bd. Pache Protopopescu, nr. 66, sector 2, Bucuresti (Facultatea de Instalatii) : 29 stingatoare, cu pretul de 609,00 lei fara TVA. Calea Plevnei, nr. 59, sector 1, Bucuresti (Facultatea de Utilaj): 5 stingatoare, cu pretul de 197,00 lei fara TVA. Str. Rascoala 1907, nr. 5, sector 2, Bucuresti (LEPA): 3 stingatoare, cu pretul de 176,00 lei fara TVA.
