

Revizie si reparatie Hidranti interiori

I.D.: 104718167

Data publicarii	25.10.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 715,00 RON - 715,00 RON

Descriere: Pachet servicii de verificare presiune si etanseitate hidranti interiori -4 buc X 60 , verificare presiune si etanseitate furtun tip C - 4 role X 70, Inlocuirefurtun tip C pentru hidrant - 1 X 195,
