

---

## **Pachet servicii de intretinere Hidranti Interiori si exteriori**

I.D.: 88899897

---

Data publicarii	31.10.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 900,00 RON - 900,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor 1. Verificare si Intretinere instalatie de stins incendii cu Hidranti interiori 6 buc x 150 ron = 900 ron

---