

Intretinere si service „Aparatura medicala - Ecograf Philips EPIQ 5”

I.D.: 69580563

Data publicarii 27.05.22 Coduri CPV 50421000-2 98390000-3

Pretul estimativ: 6.000,00 RON - 6.000,00 RON

Descriere: Intretinere si service „Aparatura medicala - Ecograf Philips EPIQ 5” a. Mentenanta Corectiva (CM) □ Timpi de raspuns: • Se intervine in maxim 4 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea si repararea echipamentului; □ identificarea defectiunilor care genereaza erorile de functionare; □ inlaturarea defectiunilor minore, daca este posibil si nu sunt necesare piese de schimb; □ identificarea pieselor defecte in scopul inlocuirii, daca este posibil; • Se intervine in maxim 48 ore, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea echipamentului b. Mentenanta Preventiva (PM) □ Interventie care se efectueaza la sediul Beneficiarului pentru intretinerea generala preventiva si obligatorie. Aceasta se realizeza in concordanta cu instructiunile din manualele de service ale echipamentelor medicale; □ Interventie de Mentenanta Preventiva (revizie tehnica) anuala obligatorie, conform specificatiilor producatorului si a legislatiei in vigoare: 1 revizie anuala. c. Piese de schimb □ Piese defecte nu sunt incluse in contract; □ Componentele vor fi reparate sau inlocuite, dupa caz; □ In cazul in care se constata ca unele piese sunt defecte, acestea vor fi specificate in raportul de service iar apoi ofertate catre Beneficiar; □ Piesele gasite defecte vor fi comandate doar in baza acceptului scris din partea Beneficiarului Pret RON fara TVA per bucata: 6,000.00