
Reparat uscator rufe Electrolux CNMS Focsani

I.D.: 86738170

Data publicarii	05.09.23	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 550,00 RON - 550,00 RON

Descriere: Achizitia serviciului de reparat masina de uscat rufe ,marca Electrolux , prin inlocuirea : -set role tambur,conform devizului de lucrari inregistrat la DGASPC Vrancea , cu nr.25501/25.08.2023 si a referatului nr.7193/07.08.2023 , din dotarea M.F C.N.M.S Focsani ,centrul din subordinea DGASPC Vrancea.Pretul iclude materiale , manopera si transport. Se asigura garantie 6 luni pentru piesele inlocuite si reparatia executata.
