
reparatie la masina de spalat rufe Beko

I.D.: 60185605

Data publicarii	20.08.21	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 410,00 RON - 410,00 RON

Descriere: Achizitia serviciului de reparat masina de spalat ,marca BEKO , prin inlocuirea: kit rulmenti ,inlocuit semering, etansat cuva, conform devizului de lucrari atasat , din dotarea CRPV Odobestii ,centrul din subordinea DGASPC Vrancea.Pretul iclude materiale , manopera si transport. Se asigura garantie 6 luni pentru piesele inlocuite si reparatia executata
