
Servicii de reparatii sisteme de supraveghere video

I.D.: 55404011

Data publicarii	24.03.21	Coduri CPV	50343000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 664,00 RON - 664,00 RON

Descriere: Reparatie sistem de supraveghere video cu inlocuire a 2 camere video. Materiale: 2 camere video, 20 m cablu semnal/alimentare, 2 set transmitatoare video. Inclus: accesorii, transport, verificare integrala sistem TVCI si reglaje la sistem la centrul de Criza din subordinea DGASPC Arad
