
Serviciu reparatii sidescan si pilot automat - RIB

I.D.: 102461278

Data publicarii	05.09.24	Coduri CPV	50240000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.765,00 RON - 8.765,00 RON

Descriere: Inlocuire traductor structure scan (include traductor si manopera de inlocuire) = 4.135,00 RON Disponibilitate traductor : in stoc Navtron Reparatii autopilot SIMRAD AP24 (include material si manopera pentru refacere alimentare, feedback carma si manopera inlocuire feedback carma) = 4.630,00 RON Disponibilitate feedback carma: in stoc Europa, termen de livrare 10 zile lucratoare de la comanda ferma. Garantie: 12 luni pentru piesele inlocuite Conform oferta nr. 44874 / 03.09.2024
