

Servicii de reparație Pod rulant monogrindă de 3,2tx10,5m, din Secția Reparații Mecanice

I.D.: 100222287

Documente participare:

- DOC190724-19072024145240.pdf

Data publicarii	19.07.24	Coduri CPV	50531400-0
Termenul limita pentru depunere:	30.07.24 23:30	Pretul estimativ:	55.089,66 RON - 55.089,66 RON

Descriere: Atribuirea contractului de prestări servicii din catalogul SEAP în urma stabilirii câștigătorului. Entitatea contractantă are deplina libertate în a selecta oferta câștigătoare, fără a fi obligat să anunțe acest lucru ofertanților participanți. Termen de prestare: conform draft contract. Perioada de desfășurare a prestațiilor va cuprinde două etape: a) Etapa 1- Constatare defecțiuni: în maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii către Prestator a solicitării scrise din partea achizitorului. Constatarea defecțiunilor se va efectua la sediul achizitorului și începe după predarea echipamentului către Prestator în baza Procesului Verbal de Predare-primire, conform obiectului Contractului, perioada în care se vor demonta echipamentele defecte. b) Etapa 2- Efectuare reparație: în maxim 30 zile lucrătoare de la data efectuării constatării, după predarea echipamentului la prestator în baza procesului verbal de predare primire la reparație. c) Termenul de prestare al serviciilor se suspendă pe perioada obținerii autorizației de la ISCIR. Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de autorizație ISCIR, conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrări la mașini de ridicat - macarale- reglementate de PT R1/2010 (copie după autorizație). Prestatorul trebuie să facă dovada că dispune de autorizație ISCIR, conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrări la mașini de ridicat - macarale- reglementate de PT R1/2010. Prestatorul se obligă să întocmească memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de reparație, pentru Pod rulant monogrindă de 3,2tx10,5m, din Secția Reparații Mecanice, cu număr ISCIR BC 2375, semnată de către o persoană autorizată RADTP și înaintată către IT ISCIR BACAU în vederea avizării. După acceptul IT ISCIR BACAU și implicit după operațiunile de reparație prezentate, Prestatorul se obligă să întocmească documentație tehnică de reparație pentru Pod rulant monogrindă de 3,2tx10,5m, din Secția Reparații Mecanice, cu număr ISCIR BC 2375, și înaintată către CNCIR BACAU, în vederea autorizării după reparație a Podului rulant monogrindă de 3,2tx10,5m, din Secția Reparații Mecanice. Prestatorul se obligă la autorizarea tehnică a Podului rulant monogrindă de 3,2tx10,5m, din Secția Reparații Mecanice, prin obținerea Raportului de Inspectie, emis de către CNCIR BACAU, în care este stipulată dată următoarei inspecții tehnice. Ofertantul se obligă să dețină unitate service dotată cu utilaje și echipamente specifice pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a contractului. Ofertantul se obligă să prezinte dovada certificării Sistemului de Management al Calității furnizorului de produse/servicii, conform SREN ISO 9011/2015, pentru domeniul care face obiectul achiziției (copie după certificat), sistem care trebuie să fie certificat de un organism acreditat din țară sau străinătate (copie). Ofertantul va prezenta Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă.