

Servicii reparatii si mentenanta preventiva spectrometru de masa cu gaz cromatograf

I.D.: 79030557

Data publicarii	22.02.23	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 71.040,00 RON - 71.040,00 RON

Descriere: Pachet serviciu de reparație și mentenanță preventivă anuală la producător Lucrări ce se vor executa: 1.Înlocuire placă electronică RF PCBA Feedthrough (303-001-0244). Lucrări care se vor executa: -diagnosticare, -înlocuire placă electronică RF PCBA Feedthrough - testare funcțională și verificare parametrii Total costuri =17.450,00Lei. 2.Înlocuire placă electronică RF PCBA Feedthrough (303-001-0244). Lucrări care se vor executa: - diagnosticare, -înlocuire placă electronică RF PCBA Feedthrough -testare funcțională și verificare parametrii Total costuri = 9.145,00Lei. 3.Recondiționare sursă de ionizare conform procedură de mentenanță anuală preventivă Total costuri =0Lei. 4.Mentenanță anuală preventivă care asigură funcționarea la parametrii standard și include înlocuirea și manopera următoarelor componente: -Kit injector mentenanță (241-005-0072) -Septum injector (2 buc.) -Liner Split injector -Garnitură Liner Split -Garnitură sudată (2 buc.) - Recondiționare sursă ionizare (201-032-0008) -Ansamblu MIMS Disk (201-028-0037) - Garnitură MIMS Disk (201-024-0027) -Încărcare cu calibrant FC 43 (490-001-0001) -Grilă intrare (202-032-0002) -Garnituri ferulă injector (431-091-0006) -Garnituri ferulă pt coloană GC 2 buc. (431-091-0016) -Ansamblu kit precondiționare (201-032-0321) -Filament sursă ionizare (460-001-0024) Total costuri=44.445,00Lei. TOTAL COSTURI PACHET DE REPARAȚIE ȘI MENTENANȚĂ PREVENTIVĂ ANUALĂ LA PRODUCĂTOR=71.040,00LEI
