
REPARATII DIVERSE

I.D.: 59697623

Data publicarii	05.08.21	Coduri CPV	50711000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.040,45 RON - 7.040,45 RON

Descriere: Inlocuire membrana,racord flexibil,robineti defecti la hidrofor la Primaria Harseni;Inlocuire bransament electric monofazat sediu vechi primarie;Inlocuire butuci yala usa intrare si poarta primarie;Inlocuire hidrofor,sorb,clapeta sens si teava fantana la Dispensar Uman Harseni;Inlocuire butuci yala,lacate,modificare porti exterioare,confectionare cheie yala la porti exterioare Camin Cultural Sebes;Inlocuire siguranat trifazica si monofazica la grupuri sanitare Camin Cultural Copacel,inlocuire aparataj defect;Demontaj plafoniere neon defecte si inlocuire cu panouri led 30x60 pe hol primarie;Demontaj plafoniere defecte si inlocuire cu panouri led 30x30 in grupuri sanitare primarie;Demontaj plafoniere neon defecte si inlocuire cu panouri led 60x60 in birou registratura.
