
REPARATIE POMPA

I.D.: 80149143

Data publicarii	24.03.23	Coduri CPV	50511100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 16.882,04 RON - 16.882,04 RON

Descriere: Din cauza dunctionarii fara apa hidrualica pompelor s-a distrus complet. De asemenea, pompele au fost desfacute de catre personal neautorizat. Reparatia pompei cuprinde urmatoarele piese de schimb: - Kit etansare mecanica -2 buc; - Ax pompa - 2 buc; - Camera aspiratie - 2 buc; - Camera intermediara - 26 buc; -Camera cu lagar - 4 buc; - Lagar - 4 buc; - Rotoare - 32 buc; - Camera refulare - 2 buc; - Distantiere - 54 buc; - Inele de uzura - 32 buc; - Surub fixare- 2 buc; - Saiba ax- 2 buc; - Pana inel - 4 buc; - Suport pana inel - 2 buc; Reparatia pompei presupune urmatoarele servicii: - Demontare/montare/testare
