

Reparatie autoturism Dacia Duster.

I.D.: 81077516

Data publicarii	20.04.23	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.04.23	Pretul estimativ:	6.254,43 RON - 6.254,43 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Reparatie autoturism Dacia Duster cu serie sasiu: UU1HSDADG51153788. Serviciile solicitate sunt urmatoarele : - Inlocuire turbocompresor - Inlocuire conducta retur ulei si cap retur ulei turbocompresor - Inlocuire conducta alimentare ulei - Inlocuire filtru de ulei si ulei - Garnituri si alte piese mici necesare a fi schimbate Conditii de garantie: minimum 12 luni pentru piese si mimimum 3 luni pentru manopera. Piesele folosite la reparatie vor fi OE sau producator OEM. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de publicitate , caietului de sarcini, specificatiilor tehnice sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
