
Reparatie instalatie de refulare sonda 509 Roman

I.D.: 58556097

Data publicarii	06.07.21	Coduri CPV	45231111-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 62.705,00 RON - 62.705,00 RON

Descriere: "Reparatie instalatie de refulare sonda 509 Roman" Pentru punerea in exploatare a sondei 509 Roman in anul 2005 s-a executat la grupul 266 Roman (Tutcani) o instalatie tehnologica de suprafata avand in componenta instalatia de refulare nepoluanta. Datorita amestecului de impuritati, separatorul de destindere si instalatia de liftare s-a corodat fapt pentru care se impune repararea acestuia.Conform proiect tehnic atasat in SICAP.
