
Servicii de reparatie pentru multifunctionala HP 72530 la sediul DGRFP Bucuresti

I.D.: 102573198

Data publicarii	09.09.24	Coduri CPV	50313100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 311,25 RON - 311,25 RON

Descriere: Servicii de reparatie pentru multifunctionala HP 72530 la sediul DGRFP Bucuresti, respectiv inlocuire Drive M fuser, conform oferta de pret inregistrata sub nr. MBR_DSI 21340/04.09.2024
