

---

## Reparatie B 10 TVR

I.D.: 75151423

---

Data publicarii	10.11.22	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.520,61 RON - 3.520,61 RON

---

Descriere: Materiale -Filtru ulei-1 -Filtru aer-1 -Filtru combustibil-1 -Filtru aer habitacul-1 -Ulei motor -2 - Pompa apa -1 -Set distributie -1 -Antigel rosu-1 -Intinzator curea-1 -Curea transmisie-1 - Suport motor-1 Manopera -Service la fiecare 30000km/2 ani x1 -Filtru de combustibil inlocuire -Filtru de aer inlocuire -Filtru polen inlocuire -Set de reparatii pentru curea dintata inlocuire -Pompa agent de racire inlocuire -Test gaze efectuate -Intinzator curea accesorii inlocuire -Toate rotile demontare/montare -Toate pneurile inlocuire

---