

---

## Achiziția serviciului de reparație la expresoare de cafea

I.D.: 47681308

---

Data publicarii	01.07.20	Coduri CPV	50882000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.07.20	Pretul estimativ:	840,34 RON - 840,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

---

Descriere: 1, Serviciu de reparare expresor de cafea ESAM 3000, Marca Delonghi, cu seria 610137 - 1buc. ; 2. Serviciu de reparare expresor de cafea ESAM 3000, Marca Delonghi, cu seria 210521 - 1buc. ; 3. Serviciu de reparare expresor de cafea ESAM 3000, Marca Delonghi, cu seria 410629 - 1buc. ; 4. Serviciu de reparare expresor de cafea ESAM 3000, Marca Delonghi, cu seria 610139 - 1buc. ; 5. Serviciu de reparare expresor de cafea automat model EP 3363/10, Marca Philips, cu seria TW901902018728 - 1buc. Defectiuni constatate : - instalațiile de presiune nu funcționează constant, iar indicatorul de decalcifiere lumineaza intermitent deși a fost executată decalcifierea.

---