
Servicii de reparatie pentru auto Dacia Logan

I.D.: 42809843

Data publicarii 24.05.19

Coduri CPV

50111000-6

Pretul estimativ: 725,21 RON - 725,21 RON

Descriere: inlocuit rulment stg inlocuit ulei motor plus filtre inlocuit bujii inlocuit flansa lichid racire
