

Inlocuire etansare pompa SE1.85.150.100.4.52H

I.D.: 104103033

Data publicarii 10.10.24 Coduri CPV 50511000-0 42124000-4

Pretul estimativ: 9.921,05 RON - 9.921,05 RON

Descriere: Inlocuire etansare pompa SE1.85.150.100.4.52H contine: Kit, Shaft Seal Cartridge F52 4P A1
Cod produs: 92773089 - 1 bucata - 5.514,11 LEI Kit, O-ring set for dry motor NBR Cod produs: 98119450 - 1 bucata - 1.721,94 LEI Manopera inlocuire etansare - 2.685,00 LEI - Demontarea si montarea echipamentului ramane in sarcina Beneficiarului.
