

Reparatie Violă

I.D.: 79378178

Data publicarii	02.03.23	Coduri CPV	50860000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.165,00 RON - 2.165,00 RON

Descriere: diagnoză instrument; schimbat chei; rectificat curbură limbă - răzuit, șlefuit, lustruit; schimbat căluș; schimbat cordar, fix scurt și legătură Kevlar; schimbat bărbie; schimbat popic și reglaje; curățat și lustruit instrument
