
REPARATII POMPE SUMERSIBILE

I.D.: 106673873

Data publicarii	05.12.24	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.303,00 RON - 8.303,00 RON

Descriere: -REPARATII MIXER FLYGT (3 bucati): rebobinare motor1.5 kw/710rpm:lucrari mecanice conexe ; -REPARATII POMPA SUMERSIBILA GRUNDFOS:rebobinare ; lucrari mecanice conexe; inlocuire rulmenti; -REPARATII POMPA PXPLOW 13.5 KW:rebobinare; inlocuire rulmenti;inlocuire presutupe;echilibrare dinamica; ulei ; lucrari mecanice conexe; -REPARATII POMPA PXPLOW 13.5: inlocuire rulment dublu;inlocuire presutupe;echilibrare dinamica;ulei;lucrari mecanice conexe; -REPARATII POMPA SUMERSIBILA FAGGIOLATI(2 bucati :rebobinare ; lucrari mecanice conexe; inlocuire rulmenti; inlocuire presutupa; ulei ; -REPARATII POMPA WILO :rebobinare; lucrari mecanice conexe; inlocuire rulmenti; -REPARATII POMPA WILO:rebobinare ; lucrari mecanice conexe
