

---

## Servicii de reparatie AAR

I.D.: 42752961

---

Data publicarii	21.02.20	Coduri CPV	50116100-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.02.20	Pretul estimativ:	26.000,00 RON - 26.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Servicii de reparatie AAR, cu urmatoarele specificatii: In locatie exista 4 AAR-uri, fiecare alimentat din cate 2 surse. intrerupatoarele AAR-urilor sunt marca Moeller tip NZM3XR (4 buc.) respectiv NZM4XR (4 buc.) Controllerele AAR-urilor sunt marca Moeller sau Eaton alimentate la tensiunea de 230V. In urma intreruperilor in alimentarea cu energie electrica, AAR-urile mai sus mentionate nu au comutat de fiecare data sarcina pe sursa de energie electrica care era prezenta. Pentru a elimina riscurile nefunctionarii AAR-urilor se doreste modificarea solutiei tehnice astfel: inlocuire controllere existente (alimentate la tensiunea de 230V) cu alt model care sa garanteze functionarea AAR-urilor; modificarea circuitelor de comanda in tablourile electrice; programare controllere, punere in functiune si teste.

---