
Reparația ambulanța marca VOLKSWAGEN Transporter

I.D.: 35621100

Data publicarii	02.05.19	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.05.19	Pretul estimativ:	2.926,83 RON - 3.279,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Reparația ambulanței marca VOLKSWAGEN Transporter serie șasiu WV1ZZZ7HZ8H059957 prezentand o crestere a nivelului uleiului in motor peste limita admisa, constand posibil in inlocuirea urmatoarelor piese (Pompă de înaltă presiune - 1 buc, Ulei motor 5W30, Filtru ulei - 1 buc, Filtru aer - 1 buc, Filtru combustibil - 1 buc, Filtru polen - 1 buc, Radiator sistem servodirecție - 1 buc, Bușon baie de ulei - 1 buc, Ulei servodirecție - 1 buc) si alte accesorii sau piese ce sunt necesare reparatiei. Pentru o intocmire corecta a ofertelor de pret va adresam rugamintea de a contacta Serviciul Logistic pentru detalii legate de partea tehnica.
