

---

## SERVICIU DE REPARAȚIE NISSAN TERRANO

I.D.: 42446310

---

Data publicarii	09.04.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.154,44 RON - 4.154,44 RON

---

Descriere: SERVICIU DE REPARAȚIE SISTEM AMBREIAJ (ÎNLOCUIRE FURCĂ AMBREIAJ ȘI RULMENT PRESIUNE), SISTEM ALIMENTARE (ÎNLOCUIRE KIT REPARAȚIE POMPĂ INECȚIE) ȘI ÎNLOCUIRE PARBRIZ + MANOPERĂ AUTOTURISM NISSAN TERRANO 1 BUC x 4154,44 LEI FĂRĂ TVA/BUC RESPECTIV 4943,78 LEI CU TVA. ACHIZIȚIA INCLUDE LA TOTAL PREȚUL NECESAR EXECUTĂRII SERVICIULUI PROPRIU-ZIS.SERVICIUL PRESTAT TREBUIE SĂ FIE ÎN DEPLINĂ CONCORDANȚĂ CU SOLICITĂRILE FORMULATE ÎN ADRESA 1921023 DIN 09.04.2019 ,OFERTA PRIMITĂ SI DEVIZUL DE REPARAȚII.ACHIZIȚIA ESTE NECESARĂ ÎN VEDEREA BUNEI DESFĂȘURĂRI A ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE UNITĂȚII ȘI SUNT CHELTUIELI NECESARE PENTRU PREGĂTIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PENTRU MEMBRII DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2019.

---