
Reparare spectrofotometru Cecil 4004.

I.D.: 44141298

Data
publicarii 04.10.19

Coduri CPV 50410000-2

Pretul
estimativ: 6.085,00 RON - 6.085,00 RON

Descriere: Reparare placa de baza spectrofotometru Cecil 4004 la sediul producatorului Cecil Instruments UK, transport tur-retur. Reparare sursa de alimentare spectrofotometru Cecil 4004, revizie, reglare, calibrare spectrofotometru cu filtre etalon Hellma, constatare, deplasari incluse.
