

## Piese de schimb pentru sterilizator

I.D.: 42663791

---

Data publicarii	20.02.20	Coduri CPV	33191100-6 34913000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:

---

Descriere: Piese de schimb pentru sterilizatorul cu abur Steris 3053 si pentru generatorul de abur Maxi Ghidini -robinet abur pt generatorul de abur cod STRA 031862 -garnitura etansare usa sterilizator cu abur cod STGU 007656 -kit reparatie electrovalva admisie abur s9 cod STSD 010100 Piesele de schimb trebuie sa fie originale sau compatibile cu echipamentul medical. Compatibilitatea trebuie demonstrata cu o declaratie de conformitate. Piesele de schimb vor fi transmise la magazia unitatii (mentionata in comanda) in ambalaj original, iar codul produsului inscris sa fie cel oferat.

---