
**reparat POMPA APA HIDROFOR WILO 3.00KW/3000T, reparat
POMPA GRUNPHOS 2.2KW/3000T**

I.D.: 54429301

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.02.21 | Coduri CPV | 50511000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 2.950,00 RON - 2.950,00 RON

Descriere: rebobinat stator, inlocuit rulmenti si inlocuit etansare mecanica demontat+montat ,rebobinat stator, inlocuit rulmenti SKF, inlocuit etansare mecanica, reparat conexiune cablu, inlocuit ulei, diverse
