
Servicii de reparatii pentru autoambulantele Smurd

I.D.: 52196405

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.12.20 | Coduri CPV | 50110000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 5.313,84 RON - 5.313,84 RON

Descriere: Oferta cuprinde materiale (piese OE) si manopera pentru inlocuire placute frana fata / spate VW T6.,Oferta cuprinde operatiuni de reparatie si materialele necesare pentru remedierea sistemului de comanda ambreiaj,Oferta cuprinde operatiunile de manopera si piesele necesare (piese OE) pentru inlocuire bucsi brat stanga fata, Oferta cuprinde operatiuni de manopera si materiale (piese OE) pentru inlocuire placute frana fata si spate si remediere instalatie vacuum la VW T6,Oferta cuprinde materiale (piese OE) si manopera pentru inlocuit placute frana fata si geometrie VW T6
