

Servicii de reparații autoturism Skoda Octavia (S.S. TMBLJ7NE9H0075248)

I.D.: 57233082

Data publicarii	24.05.21	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.21	Pretul estimativ:	4.946,00 RON - 4.946,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparații la autoturismul Skoda Octavia (S.S.TMBLJ7NE9H0075248) constând în înlocuirea următoarelor piese de schimb și materiale: Lichid de frână - 0.5 l, Șurub (cod: N90665001) - 6 buc., Volantă (cod: 04L105266AF) - 1 buc., Șurub (cod: N90320701) - 6 buc., Șurub (cod: N10709001) - 3 buc., Șurub (cod: N10699701) - 4 buc., Șurub (cod: N90665001) - 4 buc., Șurub (cod: N10699401) - 1 buc., Șurub (cod: N91167101) - 1 buc., Șurub (cod: N91201001) - 1 buc., Șurub cardan (cod: N90846102) - 3 buc., Șurub (cod: N10785401) - 4 buc., Piuliță prindere pivot (cod: N10332002) - 6 buc., Piuliță (cod: N0150816) - 4 buc., Șurub tampon (cod: N10552402) - 2 buc., Șurub (cod: N01033513) - 1 buc., Șurub (cod: N90991102) - 12 buc. Garanție: Conform legislației în vigoare
