

Stația Pitești Sud-Reparații părți construcții stație exterioară

I.D.: 53061382

Documente participare:

- FisaDate_DF1103521.pdf
- FORMULARE TRANSELECTRICA-semnat.pdf
- model contract -semnat.pdf
- Tema proiectare Pitesti Sud 2020-semnat.pdf
- Anexa Instructiuni Ofertanti-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_98055.xml

Data publicarii	30.12.20	Coduri CPV	71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	02.02.21	Pretul estimativ:	47.925,00 RON - 47.925,00 RON

Descriere: În anul 2006 s-a efectuat ultima lucrare amplă de RK în stația 220/110/20 kV Pitești Sud, ce a cuprins și reparații la elementele de construcție din stația exterioară (stâlpi, rigle, suporti aparataj, drumuri tehnologice, confecții metalice, etc.). În urma controalelor UCC din ultimii ani s-a constatat o degradare accentuată, de la an la an, a unor componente de construcție a stației exterioare. Astfel, drumurile tehnologice din beton - din stațiile 110 kV (mai mult) și 220 kV (mai puțin) - prezintă, pe suprafețe foarte mari, degradări semnificative (fisuri, crăpături și, mai ales, măcinări ale stratului de uzură, ajungându-se până la dezvelirea armaturii înglobate). Totodată, un număr semnificativ de stâlpi din beton armat centrifugat (peste 20 de stâlpi) prezintă degradări însemnate (fisuri, crăpături, dezvelire freta). Câțiva dintre ei (5 buc.) prezintă degradări periculoase, privind structura de rezistență, afectându-se siguranța în exploatare a acestora (crăpături multiple, caverne, burdușiri). Trotuarul din jurul clădirii Distribuitor este dislocat, fisurat și deplasat față de clădire. Cuvele de retenție (AT1 respectiv T1) prezintă plasele de susținere piatra cu mari suprafețe ruginite în profunzime (pe alocuri aceasta plasă a dispărut în totalitate). Clădirea corpului de comandă prezintă, la interior, degradări ale finisajelor pereților iar grupurile sanitare trebuie reparate astfel încât să funcționeze corespunzător. Pentru readucerea construcțiilor la o stare normală de funcționare sunt necesare lucrări de reparații astfel încât să se elimine toate neconformitățile constatate. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: - in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si - in a 11-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, respectiv cu 17 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor.