

Revizie chiller Clint 35 kW RCLINT35

I.D.: 58401879

Data publicarii	30.06.21	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.800,00 RON - 4.800,00 RON

Descriere: Revizie chiller Clint 35 kW RCLINT35 Prin serviciile de intretinere si reparatii aparate de aer conditionat, chillere, ventiloconvectoare si unitati de tratare aer se urmareste executarea lucrărilor specifice pentru menținerea în stare de funcționare a instalațiilor de climatizare existente la parametrii prescriși în cărțile tehnice și instrucțiunile de exploatare. Aceste lucrări constau în verificarea, întreținerea și repararea aparate de aer conditionat, chillere, ventiloconvectoare si unitati de tratare aer și reprezintă ansamblul de operații și măsurători executate de prestatori cu scopul menținerii și repunerii acestora în parametrii nominali. Firma detine personal calificat/experiență în domeniu, cu experiență de 15 ani în domeniul montării și reparării instalațiilor de climatizare. Ne obligam sa efectuam doua revizii obligatorii de întreținere ale echipamentelor si interventii la cerere nelimitate. Aceste lucrări se vor efectua după un grafic stabilit de comun acord între cele doua părți. Întreținerea echipamentelor constă în efectuarea următoarelor operațiuni: 1. Verificarea vizuală a stării echipamentelor. 2. Verificarea circuitelor de alimentare (tensiunea și integritatea acestora). 3. Verificarea funcționării unității exterioare (grup) și curățirea acesteia cu jet de aer. 5. Verificarea integrității filtrelor de aer, curățirea și la nevoie, înlocuirea acestora. 6. Verificarea etanșeității conductelor prin măsurarea pierderilor de agent frigorific. 8. Completarea cu
