

---

## Servicii de reparatii si intretinere copiatoare

I.D.: 42846700

---

Data publicarii	22.05.19	Coduri CPV	50300000-8 50323100-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 4.205,00 RON - 4.205,00 RON

---

Descriere: COPII CU FOND SI DUNGI . Semnalizare "Inlocuire unitate de imagine". Frecvent blocaje in tavi. Necesari inlocuire kit unitate de cilindru (1 buc), Unitate de dezvoltare si developer(cate 1 buc; set role alimentare din tavile automate (2 buc), set role alimentare din tava manuala (1 buc) Blocaje in cuptor. Cauza: Belt cuptor deteriorat, rola presoare deteriorat, pinioane uzate cu dinti rupti, lagare si rulmenti uzate .Operatiunea presupune inlocuirea SUBANSAMBLULUI CUPTOR cu unul tehnic functional, reconditionat. Servicii de intretinere/reparatii pentru un numar de 3 buc copiatoare/multifunctionale A4, 4buc copiatoare/multifunctionale alb-negru A3-16/35ppm cu accesorii si 2 buc copiatoare /multifunctionale A3 Color, 28ppm, cu accesorii.

---