
SERVICII DE REPARATII AUTOVEHICULE

I.D.: 39756631

Data publicarii	16.04.18	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.079,83 RON - 1.079,83 RON

Descriere: Servicii de reparare Dacia Duster cu nr de inregistrare MAI 41497 prin inlocuire kit distributie, pompa apa, curea alternator, disc frana fata stg si dr, set placute frana fata si completare antigel, pe baza de deviz, in ziua de 17.04.2018. Manopera mecanica estimata = 7 ore.
