

Reparatie vioara

I.D.: 81681455

Data publicarii	02.05.23	Coduri CPV	50860000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.855,00 RON - 3.855,00 RON

Descriere: diagnoză instrument; refăcut lac buclă superioară, margini și alte zone afectate; schimbat limbă și prăguș superior; scos gât din corp, refăcut proiecție, montat limbă nouă, centrat direcție gât, recalculat menzură 332 mm, relăcuit zona afectată; schimbat chei; schimbat cordar de lemn cu patru fixuri încorporate; schimbat căluș; schimbat popic și reglaje; curățat și lustruit instrument
